




# Отчёт о техническом состоянии ИМТ

Организация владелец ИМТ	
Обслуживающая организация	
Дата последнего ТО (согласно записям в журнале ТО (КТЖ))	
ФИО сотрудника, проводившего ТО	
Дата проведения контроля технического состояния ИМТ представителем ООО «Драйв»	

При проверке технического состояния ИМТ согласно эксплуатационной документации выявлены следующие несоответствия:

Наименование ИМТ	Vision
Заводской № ИМТ	
Дата ввода в эксплуатацию ИМТ	
<i>Замечания и рекомендации</i>	<i>Руководящий документ</i>
<p>1. Неправильная укладка кабелей. Невозможность использования режима линейной томографии.</p>   	


2. Дека стола-штатива поворотного перемещается со смещением



3. Наличие пыли и паутины в генераторе

Наименование ИМТ	
Заводской № ИМТ	
Дата ввода в эксплуатацию ИМТ	
<i>Замечания и рекомендации</i>	<i>Руководящий документ</i>

1. Напряжение батареи отображается неверно. Требуется настройка.



Наименование ИМТ	
Заводской № ИМТ	
Дата ввода в эксплуатацию ИМТ	
<i>Замечания и рекомендации</i>	<i>Руководящий документ</i>
1. Составные части аппарата закреплены недостаточно надежно 	
2. Фиксация моноблока в нижнем положении – излишне сильная	

Контроль состояния ИМТ провел представитель ООО «ДРАЙВ»:

Инженер по качеству